

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Павлодарский филиал ОПС АО "НаЦЭКС"

наименование органа по подтверждению соответствия

г.Павлодар, ул.Жамбылская,2, nasekspvl@mail.online.kz

и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ. O.14.0317

КСС № 0388455

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 23 ” мая 20 11 г.

№ KZ.5510317.01.01.10163

Действителен до “ 23 ” мая 2012 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции 25-60мм, марки по истираемости 0 8. 1 2 . 1 2

наименование, тип, марка продукции
И-1, по морозостойкости F100

Код КПВЭД
25 17 10 100 0

серийное производство

Код ТН ВЭД ЕврАзЭС

изготовленная

Казахстан

тип производства, размер партии

ООО "Богатырь Комир" Богатырское месторождение, Павлодарская обл., г. Экибастуз

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в
Технический регламент (ПП РК №96 от 04.02.2008г.);

нормативно-правовые акты

ГОСТ 7392-2002;

и/или нормативные документы и их пункты

Технический регламент (ПП РК №277 от 21.03.2008г.)

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "Богатырь Комир"

Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная, 23

(нужное подчеркнуть)

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании п.и.№273-С от 11.05.2011г.

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

ИЦ ПФ АО "НаЦЭКС" KZ.И.14.0057; акта анализа производства №0375

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

от 23.05.2011г. ПФ ОПС АО "НАЦЭКС"

иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

4. Дополнительная информация схема №3

Инспекционный контроль осуществляет ПФ ОПС АО "НаЦЭКС" один раз в год



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Л.П.Бережная

подпись, инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Н.Г.Стрелкова

подпись, инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ. O.14.0317



"ҰлтССО" АҚ Павлодар филиалының СРО

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы

Павлодар қ., Жамбыл к-сі, 2, nasekspvl@mail.online.kz

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы



КСС № 0388455

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілмеде тіркелген

" 23 " мамыр 20 11 ж.

№ KZ.5510317.01.01.10163

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 23 " мамыр 2012 ж. дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Фракциясы 25-60мм
ұнтатылу маркасы И-1, аязға төзімділігі F100, тығыз сәйкестендірілгенін растайды
тау жыныстарынан жасалған теміржолдың баласт қабатына 0 8 . 12 . 12
арналған қиыршық тас ^{өнім атауы, түрі, маркасы} топтамалы өндіріс 25 17 10 10 0 0
ЕурАЗЭҚ СЭҚ ТН коды

Қазақстан, "Богатырь көмір" Богатырь кен орыны ЖШС, ^{өндіріс түрі, топтама көлемі} дайындалған

Павлодар обл., Екібастұз қ. ^{Ел, кәсіпорын, фирма атауы}

Техникалық регламент (04.02.2008ж. №96 ҚР ҰҚ); ^{нормативтік құқықтық актілерде}

МСТ 7392-2002; ^{және немесе нормативтік құжаттар және олардың тармақтары}

Техникалық регламент (21.03.2008ж. №277 ҚР ҰҚ)

_____ белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкес келеді
"Богатырь Көмір" ЖШС

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) Қазақстан, Павлодар обл., Екібастұз қ., Строительная к-сі, 23 ^{Қауіпсіздіктің астын сызу}

^{атауы,}

^{мекен-жайы}

3. Сертификат "ҰлтССО" АҚ ПФ 11.05.2011ж. №273-С с.х.

KZ.И.14.0057; "ҰлтССО" АҚ ПФ СРО 23.05.2011ж. №0375 ^{Аккредиттелген зертхана сымнаулары, № хаттама,} өндірісті талдау актісі

^{Зертхана атауы, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркеу №,}

негізінде берілді

^{Шетелдік сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификатының №}

4. Қосымша ақпарат №3 схема

Инспекциялық бақылауды "ҰлтССО" АҚ ПФ СРО жылына бір рет жүргізеді



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының
немесе ол уәкілеттік берген
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Л.П.Бережная

^{қолы, аты, тегі}

Н.Г.Стрелкова

^{қолы, аты, тегі}